

Supervisión en Trabajos de Alto Riesgo

Modalidad:	Presencial	Tipo:	Programa de Especialización
Duración:	160.0 (horas académicas de 50 minutos)		

Acerca de este Programa

El Programa de Alta Especialización Profesional (PAEP) "Supervisión en Trabajos de Alto Riesgo" está diseñado para formar profesionales capaces de planificar, supervisar y ejecutar actividades de alto riesgo en entornos industriales y mineros, aplicando los más altos estándares de seguridad.

A lo largo de 160 horas de formación teórico-práctica, el participante desarrollará competencias técnicas alineadas a normas nacionales e internacionales como DS 024-2016-EM, OSHA, NFPA, ANSI y ASME, garantizando una formación sólida y aplicada al campo.

Módulos y Temario

Módulo 1: Gestión de los Trabajos de Alto Riesgo (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 2: Trabajos en Altura (16 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 3: Uso de Escaleras y Andamios (16 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 4: Trabajos en Espacios Confinados (16 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 5: Trabajos en Caliente (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 6: Control de Energías Peligrosas (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 7: Seguridad Eléctrica (16 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 8: Seguridad en Excavaciones y Zanjas (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 9: Seguridad en Izaje de Cargas (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 10: Materiales Peligrosos (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 11: Perforación y Voladura (12 h.)

Nro.	Tema
------	------

Módulo 12: Estrategias de Conducción defensiva (12 h.)

Nro.	Tema
------	------